



**PRODUKTINFORMATION
BLUETOOTH.
EMPFOHLENE MOBILTELEFONE.**

Product Information Bluetooth V3-A MP070126

PRODUKTINFORMATION BLUETOOTH. EMPFOHLENE MOBILTELEFONE.



Überblick

Mit der Handy Vorbereitung mit Bluetooth-Schnittstelle können geeignete bluetoothfähige Mobiltelefone drahtlos mit dem Fahrzeug verbunden und über die Eingabelemente des Fahrzeugs bedient werden.

Da sich die Umsetzung des Bluetooth-Standards bei verschiedenen Mobiltelefonen deutlich unterscheidet und sich mit den Softwareversionen der Handy-Hersteller auch ändern kann, sind Funktionsbeeinträchtigungen im Fahrzeug möglich, die nicht von MINI zu verantworten sind. Daher werden ausgewählte, neue Bluetooth-Mobiltelefone und Softwareversionen kontinuierlich auf ihre Kompatibilität mit den Handy Vorbereitungen mit Bluetooth-Schnittstelle geprüft.

Von MINI werden nur Mobiltelefone empfohlen, die elektromagnetisch verträglich angebunden werden können und folgende Funktionen über Bluetooth sicher unterstützen:

- Telefonieren via Bluetooth-Verbindung
- Freisprechen und integrierte Bedienung über Bedienelemente des Fahrzeugs
- Zugriff auf Telefonbuch (telefon-intern und/oder von der SIM-Karte)

Randbedingungen

Für den einwandfreien Betrieb der empfohlenen Mobiltelefone im Fahrzeug ist außerdem ein Snap-In-Adapter erforderlich, der die fahrzeugsichere Arretierung, das Aufladen des Mobiltelefons und die Anbindung einer Außenantenne sicherstellt. Die elektromagnetische Feldstärke im Fahrzeuginnenraum kann jedoch nur für Mobiltelefone mit Anschlussvorrichtung für eine externe Antenne minimiert werden.

Die aktuell empfohlenen Mobiltelefone entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Tabellen, die angeben, ab welchem Stand der Telefonausstattung bestimmte Handy-Software-Konfigurationen genutzt werden können. Den aktuellen Stand Ihrer Handy Vorbereitung erfahren Sie von Ihrem Service Partner MINI. Diese Information wird regelmäßig aktualisiert, um neue Bluetooth-Mobiltelefone und Softwareversionen zu berücksichtigen.

Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung an spezielle Softwareversionen der Handys gekoppelt ist. Auf besondere Hinweise wird in einer entsprechenden Spalte verwiesen, wenn im Rahmen der durchgeführten Tests ein spezielles Verhalten des Handys oder der Handy-Software-Konfiguration festgestellt wurde.

Für nicht empfohlene Handy-Software-Konfigurationen oder Bluetooth-Handys anderer Hersteller kann der einwandfreie Betrieb mit den Handy Vorbereitungen mit Bluetooth-Schnittstelle nicht garantiert werden. Mögliche Funktionseinschränkungen sind z. B. Fehler beim Freisprechen, im Koppelungsvorgang (z. B. Abbruch) und bei der Übertragung oder beim Zugriff auf das Telefonbuch.

Support

Sollte das Zusammenspiel Ihres Mobiltelefons mit den Handy Vorbereitungen mit Bluetooth-Schnittstelle nicht richtig funktionieren, so könnte dies an einem nicht kompatiblen Softwarestand Ihres Mobiltelefons liegen.

Die Softwareversion Ihres Mobiltelefons ermitteln Sie mit folgenden Eingaben am Tastenfeld Ihres Handys:

BenQ Siemens:	*#06# [Info]
Motorola:	[Menu] [Settings] [Phone Status] [Other Info] [S/W Version]
Nokia:	*#0000#
Sony Ericsson ¹ :	>*<<*<* [Service Info] [SW-Info]

¹ „>“, „<“, „<<“: Anzahl und Richtung der Joystick-Eingaben

Ob es eine aktuellere Software für Ihr Mobiltelefon gibt, die kompatibel zu Ihrer Handy Vorbereitung mit Bluetooth-Schnittstelle ist, können sie den folgenden Tabellen entnehmen. Die neue Software für Ihr Mobiltelefon erhalten Sie vom Telefon-Hersteller oder Ihrem Provider; modellabhängig können Sie die Software auch über das Internet selbst flashen.

BenQ Siemens:	http://www.benqmobile.com
Motorola:	http://direct.motorola.com
Nokia:	http://www.nokia.com
RIM:	http://www.rim.com/
Samsung:	http://www.samsung.com
Sony Ericsson:	http://www.sonyericsson.com/support
T-Mobile:	http://www.t-mobile.com

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Kundenbetreuung:

Telefon 0800 21 55 55
Email customer.service@MINI.com

PRODUKTINFORMATION BLUETOOTH. EMPFOHLENE MOBILTELEFONE.



MINI (Baujahr bis 11/06) MINI Cabrio						MINI (Baujahr bis 11/06) MINI Cabrio			
Handyvorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle	Handy-Marke	Handy-Modell	Handy-Software	Besondere Hinweise	MINI Handy-vorbereitung	MINI Handy-vorbereitung	Teile-Nummer		
	BenQ Siemens	S55	16		A2	06/03 - 04/05	09/02	6 915 563	
			91		A2	12/04 - 12/06	11/02	6 931 854, 6 931 855	
		S65	12, 16, 25		A1 A2	12/04 - 12/06	03/03	6 954 552	
			43, 50		A1 A2	ab 09/05	06/03	6 938 610	
		S75	24		A2 A3 A4	ab 03/06	09/03	6 934 961, 0 304 492	
			31		A2 A3 A4	ab 03/06	03/04	6 950 089	
			40		A2 A3 A4	ab 09/06	06/04	6 945 387, 0 391 534	
		Ericsson	T39m	R3A022			09/02 - 09/04	12/04	6 955 522
		Motorola	V600	0B.08.9FR		B1 B2	03/03 - 03/06	04/05	6 969 268
				0B.09.1DR_A		B1 B2	03/03 - 03/06	09/05	6 958 358
	0B.09.37R				B1 B2	03/03 - 03/06	03/06	6 987 546	
	0B.09.38R				B1 B2	12/04 - 09/06	09/06	6 980 130	
	0B.09.56R				B1 B2	03/05 - 09/06	12/06	9 133 329	
	V635		08.48.24R_A		B1 B2	09/05 - 03/07	03/07	9 145 007	
			08.48.6DR		B1 B2	ab 09/05			
		08.48.6FR		B1 B2	ab 03/06				
	Nokia	6230i	v3.30		C1 C4	ab 03/05			
			v3.40		C1 C4	ab 09/05			
			v3.50		C1 C4	ab 03/06			
			v3.70		C1 C4 C5	ab 03/06			
			v3.81		C1 C4	ab 09/06			
			v3.88		C1 C4	ab 09/06			
			6233	v3.70		C1 C4 C6	ab 09/06		
		v4.52			C1 C4 C6	ab 09/05			
		v4.91			C1 C4 C6	ab 03/07			
		6310i	v5.22		C1 C4	03/03 - 12/04			
			v5.50		C1 C4	06/04 - 04/05			
v5.51				C1 C4	06/04 - 03/06				
v5.60				C1 C4	03/05 - 03/06				
v7.00			C1 C4	09/05 - 03/07					

PRODUKTINFORMATION BLUETOOTH. EMPFOHLENE MOBILTELEFONE.



MINI (Baujahr bis 11/06) MINI Cabrio					
Handyvorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle	Handy- Marke	Handy- Modell	Handy-Software	Besondere Hinweise	MINI Handy- vorbereitung
	Sony Ericsson	K750i	R1AA008	D1 D3 D4	ab 09/05
		K800i	R1ED001	D6 D7	ab 04/05
	R1GB001		D6 D7	ab 03/07	
	R1JC002		D6 D7	ab 03/07	
	T610		R1A081	D3 D5	09/02 - 04/05
		R1L013	D3 D5	09/02 - 04/05	
		R4C003	D3 D5	09/02 - 03/06	
		R6C005	D3 D5	09/02 - 09/06	
	T630	R4C003	D3 D5	09/02 - 03/06	
R4E002		D3 D5	09/02 - 03/06		
R6C005		D3 D5	03/04 - 03/06		
R7A011		D3 D5	12/04 - 12/06		

PRODUKTINFORMATION BLUETOOTH. EMPFOHLENE MOBILTELEFONE.



MINI (2 nd Generation ab 09/06)						MINI (2 nd Generation ab 09/06)	
Handyvorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle	Handy-Marke	Handy-Modell	Handy-Software	Besondere Hinweise	MINI Handy-vorbereitung	MINI Handy-vorbereitung	Teile-Nummer
	BenQ Siemens	S55	10, 12	A2	07/03 - 09/04	07/03	6 938 784
			16	A2	07/03 - 03/05	09/03	6 938 943
			20	A2	07/03 - 09/05	03/04	6 946 393
			91	A2	03/05 - 09/06	06/04	6 948 404
		S65	12, 16, 25	A1 A2	03/05 - 09/06	09/04	6 953 044
			43, 50	A1 A2	ab 09/05	03/05	6 975 173
		S75	24	A2 A3 A4	ab 03/06	09/05	6 972 678
			31	A2 A3 A4	ab 03/06	03/06	9 116 725
			40	A2 A3 A4	ab 09/06	06/06	9 123 290
Motorola		V600	0B.08.9FR	B1 B2 B3	06/04 - 03/06	09/06	9 132 539
	0B.09.37R		B1 B2 B3	12/04 - 06/06	03/07	9 149 656 9 149 843 9 145 043	
	0B.09.38R		B1 B2 B3	03/05 - 09/06	04/07	9 163 348 9 166 869	
	0B.09.56R		B1 B2 B3	ab 03/05			
	V635	08.48.24R_A	B1 B2 B3	ab 09/05			
Nokia	6230i	v3.30	C3 C4	ab 03/05			
		v3.40	C3 C4	ab 09/05			
		v3.50	C3 C4	ab 03/06			
		v3.70	C3 C4 C5	ab 03/06			
		v3.81	C3 C4	ab 06/06			
		v3.88	C3 C4	ab 09/06			
	6233	v3.70	C3 C4 C6	ab 06/06			
		v4.52	C3 C4 C6	ab 03/05			
		v4.91	C3 C4 C6	ab 03/07			
	6310i	v5.22	C3 C4	07/03 - 09/04			
		v5.50	C3 C4	03/04 - 03/05			
		v5.52	C3 C4	03/05 - 03/06			
		v5.60	C3 C4	03/05 - 06/06			
	v7.00	C3 C4	09/05 - 09/06				

PRODUKTINFORMATION BLUETOOTH. EMPFOHLENE MOBILTELEFONE.



MINI (2 nd Generation ab 09/06)					
Handyvorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle	Handy- Marke	Handy- Modell	Handy-Software	Besondere Hinweise	MINI Handy- vorbereitung
	Sony Ericsson	K750i	R1AA008	D1 D3 D4	ab 09/05
		K800i	R1ED001	D6 D7	ab 03/05
	R1GB001		D6 D7	ab 03/07	
	R1JC002		D6 D7	ab 03/07	
	T610		R1A081	D3 D5	07/03 - 03/05
		R1L013	D3 D5	07/03 - 03/05	
		R4C003	D3 D5	07/03 - 03/06	
		R6C005	D3 D5	07/03 - 09/06	
	T630	R4C003	D3 D5	07/03 - 03/06	
R4E002		D3 D5	07/03 - 03/06		
R6C005		D3 D5	09/04 - 06/06		
R7A011		D3 D5	03/05 - 09/06		

PRODUKTINFORMATION BLUETOOTH. EMPFOHLENE MOBILTELEFONE.



Besondere Hinweise 1/2

Nr.	Handy-Marke	Handy-Modell	Auffälligkeit	Detaillierte Beschreibung des festgestellten Verhaltens	Empfohlene Maßnahme
A1	BenQ Siemens	S65	Audio-Funktionalität	Die Bluetooth-Verbindung kann unmittelbar nach einem Gesprächsaufbau verloren gehen, wodurch das Audiosignal nicht mehr an die Freisprecheinrichtung des Fahrzeuges übertragen wird. Das Gespräch kann am Handy fortgesetzt werden.	Alle nicht benötigten Geräte aus der Liste „Bekannte Geräte“ im Bluetooth Menü des Handys entfernen. Danach das Mobiltelefon für einige Sekunden ausschalten.
A2	BenQ Siemens	S55 S65 S75	Zugriff auf Telefonbuch	Der Zugriff auf das interne Telefonbuch des Handys kann mit den Handy Vorbereitungen mit Bluetooth-Schnittstelle nicht sichergestellt werden. Nur das Telefonbuch der SIM-Karte ist über Bluetooth verfügbar.	
A3	BenQ Siemens	S75	Einschalten Handy	Wird das Handy bei aktiver Zündung oder bei laufendem Motor eingeschaltet, kann es vorkommen, dass das Telefonbuch nicht übertragen wird.	Betriebsbereitschaft des Handys möglichst vor dem Einschalten der Zündung sicherstellen. Andernfalls im Fahrzeug Bluetooth aus- und wieder einschalten.
A4	BenQ Siemens	S75	Kompatibilität Handy-Software	Der einwandfreie Betrieb mit den Handy Vorbereitungen mit Bluetooth-Schnittstelle kann erst ab Softwareversion 24 garantiert werden.	Aktualisierung der Handy-Software auf den Stand 24.
B1	Motorola	V600 V635	Laufendes Gespräch	Ein Anruf kann am Bildschirm des Fahrzeugs als aktiv dargestellt werden, obwohl das Gespräch bereits am Mobiltelefon beendet wurde.	Mobiltelefon für einige Sekunden ausschalten.
B2	Motorola	V600 V635	Einschalten Handy	Wird das Handy bei aktiver Zündung oder bei laufendem Motor eingeschaltet, kann es vorkommen, dass das Telefonbuch nicht übertragen wird.	Betriebsbereitschaft des Handys möglichst vor dem Einschalten der Zündung sicherstellen. Andernfalls im Fahrzeug Bluetooth aus- und wieder einschalten.
B3	Motorola	V600 V635	Ausschalten Freisprechfunktionalität	Mit den Handy Vorbereitungen mit Bluetooth-Schnittstelle kann bei aktiver Bluetooth-Verbindung zur Freisprecheinrichtung des Fahrzeuges i.d.R. kein Gespräch direkt am Mobiltelefon geführt werden.	Für die Dauer des Gesprächs Bluetooth im Fahrzeug deaktivieren.
C1	Nokia	6310i 6230i 6233	Zugriff auf Telefonbuch	Bei Einträgen des internen Telefonbuchs mit mehreren Telefonnummern wird i.d.R. nur die vom Nutzer als Standard festgelegte Nummer via Bluetooth übertragen.	Keine, da durch Bluetooth-Implementierung des Mobiltelefons bedingt.
C2	Nokia	6310i	Kompatibilität Handy-Software	Die Softwareversion v5.52 hat in neueren Tests Fehler gezeigt, weshalb diese Software nicht mehr empfohlen werden kann.	Aktualisierung der Handy-Software auf den Stand v5.60.
C3	Nokia	6310i 6230i 6233	Ausschalten Freisprechfunktionalität	Mit den Handy Vorbereitungen mit Bluetooth-Schnittstelle kann bei aktiver Bluetooth-Verbindung zur Freisprecheinrichtung des Fahrzeuges i.d.R. kein Gespräch direkt am Mobiltelefon geführt werden.	Für die Dauer des Gesprächs Bluetooth im Fahrzeug deaktivieren.

PRODUKTINFORMATION BLUETOOTH. EMPFOHLENE MOBILTELEFONE.



Besondere Hinweise 2/2

Nr.	Handy-Marke	Handy-Modell	Auffälligkeit	Detaillierte Beschreibung des festgestellten Verhaltens	Empfohlene Maßnahme
C4	Nokia	6310i 6230i 6233	Übermittlung Rufnummer	Beim Freisprechen über Bluetooth wird die eigene Rufnummer nur bei richtiger Netzwerkeinstellung am Mobiltelefon übertragen, - unabhängig von der Einstellung „Eigene Rufnummer senden“ am Handy.	Anpassung der netzwerkseitigen Einstellungen am Mobiltelefon durch Netzwerk-Provider.
C5	Nokia	6230i	Kompatibilität Handy-Software	Mit Softwareversion v3.70 (sowie v3.62 und v3.80) kann in Abhängigkeit der Handy-Hardware der Bluetooth-Verbindungsaufbau nicht sichergestellt werden.	Aktualisierung der Handy-Software auf den Stand v3.81.
C6	Nokia	6233	Verfügbarkeit Snap-In-Adapter	Der Snap-In-Adapter ist voraussichtlich bis Ende des 1. Quartals 2007 verfügbar.	
D1	Sony Ericsson	K750i	Kompatibilität Handy-Software	Der einwandfreie Betrieb mit den Handy Vorbereitungen mit Bluetooth-Schnittstelle kann nur mit Softwareversion R1AA008 garantiert werden. Mit anderen Softwareversionen wurden deutliche Funktionsbeeinträchtigungen im Fahrzeug festgestellt.	Aktualisierung der Handy-Software auf den Stand R1AA008.
D2	Sony Ericsson	K750i K800i	Zugriff auf Telefonbuch	Der Zugriff auf das Telefonbuch der SIM-Karte ist mit dem Navigationssystem Professional mit integrierter Handylvorbereitung Bluetooth nicht möglich. Nur das interne Telefonbuch des Handys ist über Bluetooth verfügbar.	Einträge der SIM-Karte in das telefon-interne Telefonbuch kopieren.
D3	Sony Ericsson	K750i T610 T630	Zugriff auf Telefonbuch	Während der Telefonbuchübertragung via Bluetooth ist die Leistungsfähigkeit des Handys deutlich reduziert. Die Übertragung des Telefonbuchs nach dem erstmaligen Verbinden des Handys kann bis zu 5 Minuten dauern.	Während der Telefonbuchübertragung möglichst keine weiteren Aktionen am Telefon vornehmen.
D4	Sony Ericsson	K750i	Bluetooth-Verbindung	Das erstmalige Verbinden des K750i via Bluetooth kann nach Abschluss des Pairing-Dialogs bis zu einer Minute dauern.	Keine, da durch Bluetooth-Implementierung des Mobiltelefons bedingt.
D5	Sony Ericsson	T610 T630	Bluetooth-Verbindung	Die Energiesparfunktion im Bluetooth-Menü des Handys wird im Zusammenspiel mit den Handy Vorbereitungen mit Bluetooth-Schnittstelle nicht unterstützt.	Funktion „Strom sparen“ ausschalten (im Menü Verbindungen / Bluetooth / Freisprecheinrichtg. / Kfz-Freisprecheinr.) um eventuelle Nebeneffekte auf die Bluetooth-Verbindung zu vermeiden.
D6	Sony Ericsson	K800i	Einschalten Handy	Wird das Handy bei aktiver Zündung oder bei laufendem Motor eingeschaltet, kann es vorkommen, dass das Telefonbuch nicht übertragen wird.	Betriebsbereitschaft des Handys möglichst vor dem Einschalten der Zündung sicherstellen. Andernfalls im Fahrzeug Bluetooth aus- und wieder einschalten.
D7	Sony Ericsson	K800i	Verfügbarkeit Snap-In-Adapter	Der Snap-In-Adapter ist voraussichtlich bis Ende des 1. Quartals 2007 verfügbar.	

PRODUKTINFORMATION BLUETOOTH. EINGESCHRÄNKT NUTZBARE MOBILTELEFONE.



Überblick

Neben den von MINI empfohlenen Mobiltelefonen erfüllen weitere Handys die technischen Voraussetzungen, um mit der Handy Vorbereitung mit Bluetooth-Schnittstelle betrieben zu werden.

Die folgenden Mobiltelefone wurden mit der angegebenen Handy-Software exemplarisch überprüft. Der einwandfreie Betrieb dieser Mobiltelefone mit den Handy Vorbereitungen mit Bluetooth-Schnittstelle kann wegen eines vereinfachten Testablaufs jedoch nicht unter allen Umständen garantiert werden. Daher werden diese Handys als „eingeschränkt nutzbar“ eingestuft.

Die eingeschränkt nutzbaren Mobiltelefone entnehmen Sie der nebenstehenden Tabelle, die auch wichtige Hinweise auf mögliche Funktionseinschränkungen im Zusammenspiel mit den Handy Vorbereitungen mit Bluetooth-Schnittstelle enthält.

Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf die getestete Handy-Software. Eine ähnliche Funktionalität ist für neuere Softwarestände des Handys zu vermuten; dies kann jedoch nicht zugesichert werden. Sollte das Zusammenspiel eines eingeschränkt nutzbaren Mobiltelefons mit älterer Handy-Software mit den Handy Vorbereitungen mit Bluetooth-Schnittstelle nicht richtig funktionieren, so kann ein neuer Softwarestand des Handys Abhilfe schaffen.

In der Tabelle ist auch angegeben, ob ein Snap-In-Adapter angeboten wird, der die fahrzeugsichere Arretierung, das Aufladen des Mobiltelefons und die Anbindung einer Außenantenne sicherstellt.

Eingeschränkt nutzbare Mobiltelefone 1/4

Handy-Marke	Handy-Modell	Exemplarisch getestete Handy-Software	Getestet mit Telefon-ausstattung	Zugriff auf Telefonbuch	Verfügbarkeit Snap-In-Adapter	Hinweise
BenQ Siemens	EL71	22	09/06	Ja	Nein	Das Verhalten ist ähnlich zu Siemens S75.
	M81	45	03/06	Ja	Nein	Das Verhalten ist ähnlich zu Siemens S75.
	SK65	50	09/05	Ja	Nein	Mobiltelefon unterstützt Blackberry-Funktionalität. Das Verhalten ist ähnlich zu Siemens S65.
	SP65	47 50	03/05	Ja	Ja (identisch zu S65)	Mobiltelefon ohne Kamera. Das Verhalten ist ähnlich zu Siemens S65.
			03/06			
	S68	42	09/06	Ja	Nein	Mobiltelefon ohne Kamera. Das Verhalten ist ähnlich zu Siemens S75.
SL75	22, 31 39	03/06	Ja	Nein	Das Verhalten ist ähnlich zu Siemens S75. Die technische Kompatibilität ist erst ab Softwareversion 22 gegeben.	
		09/06				
Motorola	V3	0E.40.3CR	03/05	Ja	Ja	Das Verhalten ist ähnlich zu Motorola V600.
	V3i	08.B4.34	03/06 09/06	Ja	Ja (identisch zu V3)	
	V620	0E.66.0BR	03/05 03/06	Ja	Ja (identisch zu V600)	Das Verhalten ist ähnlich zu Motorola V600. Die technische Kompatibilität ist erst ab Softwareversion 0E.66.0BR gegeben; mit früheren Softwareversionen sind Inkompatibilitäten bekannt.

PRODUKTINFORMATION BLUETOOTH. EINGESCHRÄNKT NUTZBARE MOBILTELEFONE.



Eingeschränkt nutzbare Mobiltelefone 2/4

Handy-Marke	Handy-Modell	Exemplarisch getestete Handy-Software	Getestet mit Telefon-ausstattung	Zugriff auf Telefonbuch	Verfügbarkeit Snap-In-Adapter	Hinweise
Nokia	5200	v3.92	03/07	Ja	Nein	Das Verhalten ist ähnlich zu Nokia 6233.
	6021	v3.83	03/05	Ja	Ja	Mobiltelefon ohne Kamera. Das Verhalten ist ähnlich zu Nokia 6230i.
		v4.50	03/06 09/06			
	6131	v3.70	09/06	Ja	Nein	
	6151	v3.56	09/06	Ja	Ja (identisch zu 6233)	Das Verhalten ist ähnlich zu Nokia 6233.
	6230	v5.35	03/05	Ja	Ja (identisch zu 6230i)	Das Verhalten ist ähnlich zu Nokia 6230i. Die technische Kompatibilität ist erst ab Softwareversion v5.35 gegeben; mit früheren Softwareversionen sind Inkompatibilitäten bekannt.
	6234	v3.50	03/06	Ja	Ja (identisch zu 6233)	Das Verhalten ist ähnlich zu Nokia 6233.
	6822		v4.46	03/05	Ja	Nein
v5.21			03/06			
RIM	Blackberry 7290	4.1.0.144	03/06	Ja	Nein	Die technische Kompatibilität ist erst ab Softwareversion 4.1.x gegeben. Die Funktionalität im Fahrzeug hängt von den unternehmensseitig vergebenen Zugriffsrechten („Bluetooth Policy“) ab; diese ggf. von IT-Administrator aktivieren lassen. Das Telefonbuch der SIM-Karte ist über Bluetooth nicht verfügbar; ggf. die Einträge der SIM-Karte in das telefon-interne Telefonbuch kopieren. Zur Koppelung des Mobiltelefons mit dem Fahrzeug muss der der Bluetooth-Passkey zuerst am Mobiltelefon eingegeben werden.
	Blackberry 8700	4.1.0.286	03/06	Ja	Nein	Die Funktionalität im Fahrzeug hängt von den unternehmensseitig vergebenen Zugriffsrechten („Bluetooth Policy“) ab; diese ggf. von IT-Administrator aktivieren lassen. Das Telefonbuch der SIM-Karte ist über Bluetooth nicht verfügbar; ggf. die Einträge der SIM-Karte in das telefon-interne Telefonbuch kopieren. Zur Koppelung des Mobiltelefons mit dem Fahrzeug muss der der Bluetooth-Passkey zuerst am Mobiltelefon eingegeben werden.
	Blackberry 8707	4.1.0.334 (Vodafone)	03/06	Ja	Nein	Die Funktionalität im Fahrzeug hängt von den unternehmensseitig vergebenen Zugriffsrechten („Bluetooth Policy“) ab; diese ggf. von IT-Administrator aktivieren lassen. Das Telefonbuch der SIM-Karte ist über Bluetooth nicht verfügbar; ggf. die Einträge der SIM-Karte in das telefon-interne Telefonbuch kopieren. Zur Koppelung des Mobiltelefons mit dem Fahrzeug muss der der Bluetooth-Passkey zuerst am Mobiltelefon eingegeben werden.

PRODUKTINFORMATION BLUETOOTH. EINGESCHRÄNKT NUTZBARE MOBILTELEFONE.



Eingeschränkt nutzbare Mobiltelefone 3/4

Handy-Marke	Handy-Modell	Exemplarisch getestete Handy-Software	Getestet mit Telefon-ausstattung	Zugriff auf Telefonbuch	Verfügbarkeit Snap-In-Adapter	Hinweise
RIM	BB 100 "Pearl"	v4.2.0.5	03/07	Ja	Nein	Die Funktionalität im Fahrzeug hängt von den unternehmensseitig vergebenen Zugriffsrechten („Bluetooth Policy“) ab; diese ggf. von IT-Administrator aktivieren lassen. Das Telefonbuch der SIM-Karte ist über Bluetooth nicht verfügbar; ggf. die Einträge der SIM-Karte in das telefon-interne Telefonbuch kopieren. Zur Koppelung des Mobiltelefons mit dem Fahrzeug muss der der Bluetooth-Passkey zuerst am Mobiltelefon eingegeben werden. Verbindungsabbruch bei mehr als 1000 Einträgen im Adressbuch!
Samsung	SGH-E250		09/06	Ja	Nein	Die Übertragung von Telefonbucheinträgen mit Sonderzeichen oder Umlauten ist nicht sichergestellt. Bei Einträgen des internen Telefonbuchs wird nur die Mobiltelefonnummer via Bluetooth übertragen.
	SGH-E780		03/06	Ja	Nein	Anrufen über Bluetooth ist nur im Standby-Modus des Mobiltelefons möglich. Die Übertragung von Telefonbucheinträgen mit Sonderzeichen oder Umlauten ist nicht sichergestellt.
	SGH-X830		09/06	Ja	Nein	Anrufen über Bluetooth ist nur im Standby-Modus des Mobiltelefons möglich. Die Übertragung von Telefonbucheinträgen mit Sonderzeichen oder Umlauten ist nicht sichergestellt. Bei Einträgen des internen Telefonbuchs mit mehreren Telefonnummern wird nur eine Nummer via Bluetooth übertragen.
	SGH-D900		03/07	Ja	Nein	Bei Einträgen des internen Telefonbuchs wird nur die Mobiltelefonnummer via Bluetooth übertragen. Anrufen über Bluetooth ist nur im Standby-Modus des Mobiltelefons möglich. Die Übertragung von Telefonbucheinträgen mit Sonderzeichen oder Umlauten ist nicht sichergestellt. Jede Bluetooth-Verbindung muss explizit am Handy bestätigt werden. Die Abfrage kann unter Umständen erst nach 1 Minute erfolgen.

PRODUKTINFORMATION BLUETOOTH. EINGESCHRÄNKT NUTZBARE MOBILTELEFONE.



Eingeschränkt nutzbare Mobiltelefone 4/4

Handy-Marke	Handy-Modell	Exemplarisch getestete Handy-Software	Getestet mit Telefon-ausstattung	Zugriff auf Telefonbuch	Verfügbarkeit Snap-In-Adapter	Hinweise
Sony Ericsson	D750i	R1AA008	03/06	Ja	Ja (identisch zu K750i)	Mobiltelefon mit MP3-Player und Kamera. Das Verhalten ist ähnlich zu Sony Ericsson K750i.
	K600i	R2AB002	09/05 03/06 09/06	Ja	Nein	UMTS Mobiltelefon mit Kamera. Das Verhalten ist ähnlich zu Sony Ericsson K750i. Andere Softwareversionen sind nicht kompatibel.
	K610i	R1ED001	09/06	Ja	Nein	Das Verhalten ist ähnlich zu Sony Ericsson K800i.
	K618i	R1ED001	09/06	Ja	Nein	Das Verhalten ist ähnlich zu Sony Ericsson K800i.
	V630i	R1ED001 (Vodafone)	09/06	Ja	Nein	Das Verhalten ist ähnlich zu Sony Ericsson K800i.
	W700i	R1DB001	09/06	Ja	Ja (identisch zu K750i)	Das Verhalten ist ähnlich zu Sony Ericsson K750i. Wenn Einträge aus dem internen Telefonbuch fehlen, wird eine Synchronisation mit dem PC über „Sony Ericsson PC Suite“ empfohlen (Telefonbuch auf PC sichern. -> Telefonbuch auf Handy löschen. -> Telefonbuch auf Handy zurück laden).
	W710i	R1ED001	09/06	Ja	Nein	Das Verhalten ist ähnlich zu Sony Ericsson K800i.
	W800i	R1AA008	09/05 03/06 09/06	Ja	Ja (identisch zu K750i)	Mobiltelefon mit MP3-Player und Kamera. Das Verhalten ist ähnlich zu Sony Ericsson K750i. Andere Softwareversionen sind nicht kompatibel.
	W850i	R1ED001	09/06	Ja	Nein	Das Verhalten ist ähnlich zu Sony Ericsson K800i.
	Z610i	R1ED001	09/06	Ja	Nein	Das Verhalten ist ähnlich zu Sony Ericsson K800i.
	Z710i	R1ED001	09/06	Ja	Nein	Das Verhalten ist ähnlich zu Sony Ericsson K800i.
T-Mobile	MDA Compact II	2.6.2.28GER	03/06	Ja	Nein	